

Bedienungsanleitung

RS422/RS485-Schnittstelle (Art.-Nr. 5954201)

Ausgabe: 3/10 · Art.-Nr. 9008514







Funktion

Die externe RS422/RS485-Schnittstelle dient zum Anschluss von A+- und MACH4-Druckern an die industriellen seriellen Schnittstellen RS422 bzw. RS485.

Die RS422 dient vorrangig zur Kommunikation über große Entfernungen. Mit der RS485 ist eine Vernetzung bis zu 26 Geräten möglich.



Für den Betrieb der RS422/RS485-Schnittstelle ist mindestens die Version 3.03 der Drucker-Firmware erforderlich!

Technische Daten

RS422 : Baudrate 1.200 - 230.400 Baud

Protokoll XON/XOFF, ---

Datenbits 8 Bit

RS485 : Baudrate 1.200 - 230.400 Baud

Netzwerkadresse A ... Z Datenbits 8 Bit

Montage

- ➤ Kontaktieren Sie die RS422/RS485-Schnittstelle (1) mit dem Mini-USB-Kabel (2) an einer USB-Master-Schnittstelle (3) des Druckers.
- ➤ Verbinden Sie die 25-polige Buchse der RS422/RS485-Schnittstelle (1) über ein geeignetes Kabel mit der entsprechenden Schnittstelle des Computers.

Inbetriebnahme


Nach dem Einschalten des Druckers erkennt der Computer das neu installierte Gerät und fordert Sie zur Installation des Druckertreibers auf.

- ► Falls Sie mit CABLABEL arbeiten wollen, ist die Installation des Druckertreibers nicht zwingend notwendig, da CABLABEL über eigene Treiber verfügt.
- ► Ansonsten installieren Sie den Druckertreiber. Benutzen Sie dazu die im Lieferumfang des Druckers enthaltene "Printer Accessories CD" oder laden Sie den Treiber von der cab-Homepage www.cab.de.

Setup

► Konfigurieren Sie die Schnittstelle unter Einstellungen > Schnittstellen > RS-422/485 passend zu den Einstellungen Ihres Computers.

Die allgemeine Beschreibung für die Setup-Einstellungen finden Sie in der *Konfigurationsanleitung* des Druckers.



Belegung der 25-poligen Buchse

Pin	Bezeichnung	Funktion
1	CG	Protective Ground
7	GND	Logic Ground
9	TDATA+	Transmit Data +
10	TDATA-	Transmit Data -
13	GND	Logic Ground
18	RDATA+	Receive Data +
19	RDATA-	Receive Data -

Schnittstellenkabel

Für die Ansteuerung des Druckers über die RS422- oder RS485-Schnittstelle werden nur die Signale TDATA+, TDATA-, RDATA+ und RDATA- benötigt.

- ▶ Informieren Sie sich bitte beim Hersteller Ihres Computer über die Signalbelegung der Computerschnittstellen und nutzen Sie der obige Tabelle zur Herstellung eines geeigneten Kabels.
- ► Verbinden Sie in den Steckverbindern des Kabels die Anschlüsse von TDATA+ und RDATA+ sowie TDATA- und RDATA-.
- ▶ Bei sehr langen Übertragungsstrecken empfiehlt es sich, die Leitungen zu terminieren.

Deutschland

cab Produkttechnik GmbH & Co KG Postfach 1904 D-76007 Karlsruhe Wilhelm-Schickard-Str. 14 D-76131 Karlsruhe Telefon +49 721 6626-0 Telefax +49 721 6626-249 www.cab.de info@cab.de

Frankreich

cab technologies s.a.r.l. F-67350 Niedermodern Téléphone +33 388 722 501 www.cab.de info@cab-technologies.fr

Spanien

cab España S.L. E-08304 Montaró (Barcelona) Teléfono +34 937 414 605 www.cab.de info@cabsl.com

USA

cab Technology Inc. Tyngsboro MA, 01879 Phone +1 978 649 0293 www.cabtechn.com info@cabtechn.com

Südafrika

cab Technology (Pty.) Ltd. 2125 Randburg Phone +27 11-886-3580 www.cab.de info@cabtechn.co.za Asien 亞洲分公司 希愛比科技股份有限公司 cab Technology Co, Ltd. 台灣台北縣中和市中正路700號 9F-8 Junghe 23552, Taipei, Taiwan 電話 Phone +886 2 8227 3966 棚址 www.cabasia.net 詢問 cabasia@cab.de

China 中国

包持(上海)貿易有限公司 cab (Shanghai) Trading Co.,Ltd 上海市延安西路2299号11C60室 也括 Phone +86 21 6236-3161 询问 cabasia@cab.de